





補装具費支給事務ガイドブックにおける正誤表（平成25年6月10日 PDF差替え）

項	正	誤
1 P140		
2 P176		
P203	上段左から2番目の写真 ステッキホルダー	上段左から2番目の写真 泥よけ
3 P204	クッションカバー（防水加工を施したもの）交換 1個 6,530	クッションカバー（防水加工を施したもの）交換 1個 7,460
4 P205	サイドガード交換 6,800	サイドガード交換 6,820
5 P205	タイヤ交換 4,250	タイヤ交換 4,270
6 P206	日よけ（雨よけ）部品交換 1個 6,000	日よけ（雨よけ）部品交換 1個 8,000
7 P213	簡易型ホイール部位品交換 3,900	簡易型ホイール部位品交換 3,930
8 P213	内蔵充電器交換 4,7400	内蔵充電器交換 4,7600
9 P214		リフレクタ（反射器-夜光材）交換 430 1回あたりとすること。
10 P214		リフレクタ（反射器-夜光反射材）交換 670